

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1319115 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	16/06/24	Priority / Prioridad	5
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Corrective Result of PM Equipment SD / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Proc Water Management Supvrs

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	712 Port Site Facilities
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Copper Concentrate Filtration Port Concentrate Handling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	710 Port Concentrate Handling
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Inspeccion de Spool 381-018-32

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	Reemplazar Spool 381-018-32		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	1.00	14.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
66624	Francisco Ochoa	R.O	1.00	10.00
41505	Ricardo Robles	R.R	1.00	10.00


Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 50 of / de 52

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



filename: 04debbca-67-2-2019-10-19

